

TABELA DOPASOWANIA KOLORÓW

Najlepsze dopasowanie kolorów (kolory nie są one identyczne)

Używać ostrożnie !!!

	Zęby	Warstwa podstawowa Licowanie metalu (VM13*)	
A1	2M1 / 1 M2	1M1 : 1 M2	1:2
A2	2M2	2M2	
A3	3M2	3M2	
A3,5	3R2,5	3R2,5	
A4	4M2 / 4L2,5	4L2,5 : EC9	(1 + 1 + ENL)
B1	-----	1M1	
B2	2L1,5	2L1,5 + 2M2	(1 + 1)
B3	3L2,5	3L2,5	(+ Szkliwo)
B4	3M3	3M3	
C1	3M1	3M1 + 2L1,5 + EC11	(1 + 1 + 1 + Szkliwo)
C2	3L1,5	3L1,5 + EC11	(1 + 1)
C3	4L1,5	4L1,5 + EC11	(1 + 2)
C4	5M1	5M1 + EC10 + EC11	(1 + 1 + 1)
D1	-----	-----	
D2	3M1	3M1 + 2M1 + END	(1 + 1 + 1)
D3	3M2	3M2 + 4R1,5	(1 + 1)
D4	3L1,5	3L1,5 + EC11	(2 + 1)

* Kolor szkliwa i pakera każdorazowo odpowiada pierwszej informacji dot. koloru.